バージョンアップのしかた(続き)

お知らせ

- ●年度更新版地図SDHCメモリーカードを挿入したら、必ずパネルを取り付けてください。パネルが取り付けられて いない状態では、モニターが閉まりません。
- バージョンアップが途中で失敗する場合、年度更新版地図 SDHC メモリーカードの [LOCK] スイッチがロック状態 の可能性があります。下記の手順で確認してください。
 - TILT を約10秒押し続けてモニターを開く
 - ② P.5 手順 2 ~ 4 を行い、年度更新版地図 SDHC メモリーカードを取り出す
 - ③年度更新版地図 SDHC メモリーカードの [LOCK] スイッチを確認する
 - ・ロック状態の場合は、ロックを解除してください。
- ④P.5手順 5 ~ 11 を行い、再度バージョンアップを行う
- ●正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

バージョンを確認する

| MENU ▶ツートップメニューから、 情報・設定 を選ぶ

▶ 「情報 ▶ バージョン情報 を選ぶ

- 3 バージョンを確認する
 - [2016-**]と表示されていることを確認 してください。(*印には数字が入ります)

情報>バージョン情報		◀ 戻る
\$	ナビアプリバージョン	****
	地図データバージョン	20**-** / 20**-** / 20**-**
		20**-** / 20**-**
	TVバージョン	****
	マルチエクスパンドユニットパージョン	****
Ŧ		
10:00	OFF バージョン情報を表示します	

マルチエクスパンドユニットのバージョンアップについて

ナビゲーション起動時にマルチエクスパンドユニット(別売のフロントインフォディスプレイに付属) のバージョンアップを促すメッセージが表示された場合は、下記方法でバージョンアップを行って ください。

- マルチエクスパンドユニットのバージョンアップを促すメッセージではいを選ぶ
- ク バージョンアップ画面でマルチェクスパンドユニット ▶ はい を選ぶ
- マルチエクスパンドユニットのバージョンアップを開始します。
- 3 バージョンアップが完了したら、車のエンジンを切り(ACC OFF)、 約10秒間待ってから、再度車のエンジンをかける(ACC ON) ●ナビゲーションが再起動します。
- 6