お知らせ　エンジンを始動してすぐ車を動かしたときも、現在地(自車)マークの向きがずれることがあります。