

**お知らせ** エンジンを開始してすぐ車を動かしたときも、現在地(自車)マークの向きがずれることがあります。

