バージョンアップのしかた(続き)

 地図更新 をタッチし、 はい をタッチする。 : バージョンアップ(アプリケーションバージョン アップ/地図データの書き替え)を開始します。 : バージョンアップは約55分かかります。また、 バージョンアップは約55分かかります。また、 バージョンアップ終了後、自動的に年度更新版 地図SDHCメモリーカードが初期化されます。 : アプリケーションバージョンアップが完了する と、引き続き地図データの書き替えを行います。 : 地図データの書き替えが完了するまでは、ナビ ゲーション画面を表示しません。 	,
お 願 い バージョンアップ中は車のキースイッチをOFF にしたり、ディスプレイを開けて年度更新版地図 SDHCメモリーカードを取り出したりしないで ください。 <u>ナビゲーション本体が故障しますので、絶対に</u> しないでください。	
地図データ書き替え中の画面	
した場合、開始 → はい をタッチして 地図データの書き替えを再開してください。 画面にバージョンアップ完了のメッセージが 表示されたら、車のエンジンを切り(ACC OFE) 10秒渦ぎてから車のエンジンを	
かけて (ACC ON)、現在地の地図画面が表示することを確認する。 ※確認後、年度更新版地図 SDHCメモリーカードを取り出してください。	

お知らせ

- バージョンアップが途中で失敗する場合、年度更新版 地図 SDHC メモリーカードの「LOCK」スイッチがロッ ク状態の可能性があります。下記の手順で確認してく ださい。
 - ①車のエンジンを切り(ACC OFF)、10秒過ぎてから 車のエンジンをかける(ACC ON)
 - ②手順 1 を行い、年度更新版地図SDHCメモリー カードを取り出す
 - ③年度更新版地図SDHCメモリーカードの「LOCK」 スイッチを確認する

※ロック状態の場合は、ロックを解除してください。 ④手順22~78を行い、再度バージョンアップを行う

 正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店に ご相談ください。