

誤ってソフトウェア更新中に車のエンジンを切った場合

誤ってソフトウェア更新中に車のエンジンを切った場合、車のエンジンをかけて再度バージョンアップを行ってもメッセージが表示され途中で止まる場合があります。その場合は下記の手順を行ってください。

- ① **AUDIO** を 15 秒以上押して本体リセットを行い、再起動する
- ②再度バージョンアップを行う

バージョンを確認する

1 **MENU** ▶ トップメニューから、**情報・設定** を選ぶ

2 **システム情報・設定** ▶ **バージョン情報** を選ぶ

3 **地図データバージョンを確認する**

- 「2022_XX」と表示されていることを確認してください。
※ 「_XX」に表示される数字は地図の更新月ではありません。更新時にカウントアップされる通し番号です。
- 「2022_XX」と表示されない場合、バージョンアップが完了していない可能性があります。ナビゲーションによっては、バージョンアップ操作が2回必要な場合がありますので、再度バージョンアップのしかたを確認してください。

