

- 常に前方の交差点を直進方向に走行すると想定して案内を行います。矢印信号のある交差点では、点灯状態と異なる案内をする場合があります。
- 受信時点の情報のため、その後の状況の変化により、実際の信号機の灯色と合わない場合があります。
- 支援ありアイコン表示のまま、案内を行わない場合があります。
  - ・提供対象外の信号機があるか、地図に無い信号機があるとき
  - ・信号機の色が変わる直前のとき
  - ・対象となる交差点までの距離が短いとき
  - ・高速走行しているときや低速走行しているとき
- 支援なしアイコンが表示される場合があります。
  - ・信号機のサイクルに応じた有効時間があります。有効時間が経過すると案内ができなくなります。
  - ・信号機の制御方式(押しボタン式、感应式など)により、信号情報が不確定なため、案内しない交差点があります。
- ご利用には、TSPSに対応したETC2.0車載器が必要です。
- すべての光ビーコンでTSPSの情報を提供している訳ではありません。対象路線情報についてはVICSセンターのWebサイト(<https://www.vics.or.jp/>)をご覧ください。