

バージョンアップのしかた(続き)


お知らせ

- 年度更新版地図SDHCメモリーカードを挿入したら、必ずパネルを取り付けてください。パネルが取り付けられていない状態では、モニターが閉まりません。
- バージョンアップが途中で失敗する場合、年度更新版地図SDHCメモリーカードの「LOCK」スイッチがロック状態の可能性があります。下記の手順で確認してください。
 - ① **[TILT]** を約 **10秒** 押し続けてモニターを開く
 - ② P.5手順 **2** ~ **4** を行い、年度更新版地図SDHCメモリーカードを取り出す
 - ③ 年度更新版地図SDHCメモリーカードの「LOCK」スイッチを確認する
 - ・ロック状態の場合は、ロックを解除してください。
 - ④ P.5手順 **5** ~ **11** を行い、再度バージョンアップを行う
- 正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

バージョンを確認する

- 1 **[MENU]** ▶ ツートップメニューから、**情報・設定** を選ぶ
- 2 **情報** ▶ **バージョン情報** を選ぶ
- 3 **バージョンを確認する**

- 「2015-**」と表示されていることを確認してください。（*印には数字が入ります）



マルチエクスパンドユニットのバージョンアップについて

ナビゲーション起動時にマルチエクスパンドユニット(別売のフロントインフォディスプレイに付属)のバージョンアップを促すメッセージが表示された場合は、下記方法でバージョンアップを行ってください。

- 1 マルチエクスパンドユニットのバージョンアップを促すメッセージで **はい** を選ぶ
- 2 バージョンアップ画面で **マルチエクスパンドユニット** ▶ **はい** を選ぶ
 - マルチエクスパンドユニットのバージョンアップを開始します。
- 3 バージョンアップが完了したら、車のエンジンを切り(ACC OFF)、約10秒間待ってから、再度車のエンジンをかける(ACC ON)
 - ナビゲーションが再起動します。