

バージョンアップのしかた(続き)

6

地図更新 をタッチし、 **はい** をタッチする。

：バージョンアップ(アプリケーションバージョンアップ/地図データの書き替え)を開始します。

※バージョンアップは約55分かかります。また、バージョンアップ終了後、自動的に年度更新版地図SDHCメモリーカードが初期化されます。

※アプリケーションバージョンアップが完了すると、引き続き地図データの書き替えを行います。

※地図データの書き替えが完了するまでは、ナビゲーション画面を表示しません。

お願い

バージョンアップ中は車のキースイッチをOFFにしたり、ディスプレイを開けて年度更新版地図SDHCメモリーカードを取り出したりしないでください。

ナビゲーション本体が故障しますので、絶対にしないでください。

地図データ書き替え中の画面



*印…地図データの書き替え中に **中断** をタッチした場合、 **開始** → **はい** をタッチして地図の書き替えを再開してください。

7

画面にバージョンアップ完了のメッセージが表示されたら、車のエンジンを切り(ACC OFF)、10秒過ぎてから車のエンジンをかけて(ACC ON)、現在地の地図画面が表示することを確認する。

※確認後、年度更新版地図SDHCメモリーカードを取り出してください。

お知らせ

●バージョンアップが途中で失敗する場合、年度更新版地図SDHCメモリーカードの「LOCK」スイッチがロック状態の可能性があります。下記の手順で確認してください。

①車のエンジンを切り(ACC OFF)、10秒過ぎてから車のエンジンをかける(ACC ON)

②手順 **1** を行い、年度更新版地図SDHCメモリーカードを取り出す

③年度更新版地図SDHCメモリーカードの「LOCK」スイッチを確認する

※ロック状態の場合は、ロックを解除してください。

④手順 **2** ~ **7** を行い、再度バージョンアップを行う

●正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。