

2024年度版 地図SDHCメモリーカード
RA/RE/RS/RXシリーズ用
F1(X/S/XV/DV/X10B/X10/D9/X10BL/X10L/D9V) シリーズ用



品番 **CA-SDL24AD**
CA-SDL24CD

対応機種

●CA-SDL24AD

CN-RA03D/WD	CN-RE03D/WD	CN-RS01D/WD	CN-RX04D/WD
CN-RA04D/WD	CN-RE04D/WD	CN-RS02D/WD	CN-RX05D/WD
CN-RA05D/WD	CN-RE05D/WD	CN-RX01D/WD	CN-RX06D/WD
CN-RA06D/WD	CN-RE06D/WD	CN-RX02D/WD	
CN-RA07D/WD	CN-RE07D/WD	CN-RX03D/WD	

●CA-SDL24CD

CN-F1D	CN-F1D9VD	CN-F1XVD	CN-F1X10D
CN-F1DVD	CN-F1SD	CN-F1X10BD	CN-F1X10LD
CN-F1D9D	CN-F1XD	CN-F1X10BLD	

ご使用前に「安全上のご注意」(P.2)を必ずお読みください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 本説明書およびナビゲーションの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- この説明書は大切に保管してください。

内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

- 年度更新版地図SDHCメモリーカード(2024年度版)
- 取扱説明書(本書)


もくじ

安全上のご注意	2	「VICS WIDE」を利用する	11
はじめに	3	別売のドライブレコーダーを利用する	15
バージョンアップのしかた	6	地図ソフトについて	20
バージョンを確認する	9	ジャンル一覧	24
マルチエクスパンドユニットのバージョンアップについて	9	Gracenote データベースについて	26
Blu-ray Disc™ の再生操作改善について	10	商標などについて	26
新旧ルート比較について	10	ソフトウェア、およびオープンソースソフトウェアについて	27
ETC2.0(呼称の変更)について	10		

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。


 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。


- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

警告

 ルート案内中でも、常に、実際の交通規制に従う交通事故の原因となります。

 運転者は走行中に操作したり、画像や表示を注視しない必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。交通事故の原因となります。

車庫などの密閉された場所でバージョンアップを行わない
換気の悪い場所で長時間エンジンをかけ続けると、一酸化炭素中毒の原因となります。

メモリーカードは、乳幼児の手の届かところに置かない
誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

救急施設などへの誘導用に使用しない
この地図データにはすべての病院、消防署、警察署などの情報が含まれているわけではありません。また、情報が実際と異なる場合があります。そのため、予定した時間内にこれらの施設に到着できない可能性があります。

はじめに

本書の読みかた

- この説明書は、バージョンアップを行うことにより追加・更新される内容についてのみに説明しています。基本的な操作方法などは、ナビゲーションの説明書をご覧ください。
- 機種によって内容が異なる場合には、下記のようなアイコンで区分しています。
(例) **RS02** : CN-RS02D/WD
- 本書では、今まで一度もバージョンアップを行ったことのない方に対しても説明していますので、過去にバージョンアップを行った場合は、本書に記載されている新機能がすでに搭載されている場合があります。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

主な更新内容

<地図データベースを更新>

- 高速・有料道路情報は2023年4月中旬開通分まで収録、国道・都道府県道は2023年2月まで収録
・上記以外で開通を対応した区間：
名神高速道路……………多賀スマートIC(下り)
高知松山自動車道(越知道路)……越知町越知内～越知丁
※上記区間は、道路基本情報が反映されているため、ルート案内は可能ですが
施設等の詳細情報は実際とは一致しない場合があります。
・2022年4月から運用開始されたETC専用料金所にも対応。ナビゲーションの「スマートIC考慮」がONに設定されていると、スマートICに加えETC専用料金所も考慮し、ルートを探索します。
- 全国100%の市街地をカバーする全国市街地図を収録。(調査終了時期：2022年11月、収録エリア：1,741都市、無人島など一部離島を除く)
- 新しい地図の収録情報については、P.21をご覧ください。

<個人宅電話番号について>

- 本製品には個人宅電話番号データが収録されておりません。バージョンアップすると個人宅電話番号検索機能が使用できなくなります。
・ハローページの発行が終了されたことにより地図データベース(個人宅データ)の更新が終了されたため、個人宅電話番号検索の対応を終了いたしました。
・個人宅電話番号で検索した場合は、検索結果がないときと同様のメッセージが表示され市内局番の代表地点を表示します。

はじめに(続き)

ご使用前に

- 本製品でバージョンアップできるナビゲーションについては「対応機種」(表紙)をご確認ください。
- 車のバッテリーがあがるおそれがあるため、エンジンをかけた状態でバージョンアップを行ってください。また、アイドリングストップ搭載車の場合、バージョンアップ作業前にアイドリングストップ機能をOFFにしてください。
- GPSを受信できない場所では、バージョンアップを行うことができません。
バージョンアップを行う前に屋外など見晴らしの良い場所でGPSを受信してください。
- 本製品でバージョンアップできるナビゲーションは、1台のみです。
複数のナビゲーションをバージョンアップする場合には、台数分お買い求めください。
他のSDHCメモリーカードにデータをコピーしても使用できません。
- バージョンアップ後は、バージョンダウンできません。
今までご使用されていた地図データ(地図SDHCメモリーカード)は使用できません。
フォーマットして、通常のSDHCメモリーカードとしてご使用いただけます。
- バージョンアップを行うと、保存されていないルートは自動的に消去されます。
残しておきたいルートは保存してください。
- ナビゲーションにセキュリティ設定をしている場合、バージョンアップ後の再起動時にセキュリティコード入力画面になることがあります。バージョンアップ前にセキュリティ設定についてご確認ください。
セキュリティ設定をしている場合、バージョンアップ前にセキュリティ設定を解除できるかお試しください。セキュリティ設定の確認、解除方法についてはナビゲーションの説明書をご覧ください。
- バージョンアップを行うとランドマーク表示設定など、バージョンアップ前に設定していた内容が一部お買い上げ時の設定(初期設定)に戻ります。*
バージョンアップを行う前に、メモをとるなどしてください。

* オーディオに関する設定について

はじめてバージョンアップを行う(ドライブレコーダー対応のバージョンアップが行われていなかった)場合、オーディオに関する設定が初期化されます。
設定内容をメモなどに控えて、バージョンアップ後に設定しなおしてください。

初期化される設定

- ・ CD再生モード
- ・ ラジオ(FM/AM)
- ・ 交通情報
- ・ アスペクト(画面調整)
- ・ 画質調整
- ・ オーディオ音量
- ・ オーディオチューン(車速連動音量以外)

メモリーカードの取り扱い

- 裏面の端子部を手や金属で触れたり、汚したりしないでください。
- 貼られているラベルをはがさないでください。
- シールやラベルを貼り付けしないでください。
- 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしないでください。
- 保管するときは、必ずケースに収納してください。

免責事項について

- このSDHCメモリーカードの内容を無断で複製、複写または変更することを禁止します。
- お客様の複製、複写または変更による損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- この地図データは、調査・作成時期などの都合で、現状のものと異なる場合があります。また、その後の道路の変更、施設・住所の移転、住所表示の変更があった部分については、現状のものと異なる場合があります。
- この地図データは、災害の影響による道路状況や施設情報等の変化については反映されていない場合があります。
- この地図データを業務用に使用することはできません。
- この地図データがお客様の特定の目的に適合することを当社は保証するものではありません。
- この地図データの内容は予告なく変更することがあります。
- この地図データの誤字・脱字・位置ずれなどの表記または内容の誤りに対して、取り替え、代金の返却はいたしかねます。
- この地図データにより、お客様にいかなる損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負いかねます。
- **次の場合、補償はできません。**
 - ・バージョンアップ時にナビゲーションに登録されていた情報が変化・消失した場合
 - ・地図データの更新で道路や地形に変化のあった地域に関連するルートや地点のデータが消失した場合

大切な情報は、万一に備えてメモなどをとっておくことをおすすめします。

バージョンアップのしかた

RA03 RA04 RA05 RA06 RA07 RE03 RE04 RE05 RE06 RE07 RS01
RS02 RX01 RX02 RX03 RX04 RX05 RX06

- 年度更新版地図 SDHC メモリーカードは、ロックしないでください。
- オーディオ機能を OFF にしてから作業を開始してください。


1 ディスプレイを開く

- ① **TILT** を押す
- ② **OPEN** をタッチする



例: CN-RX03D



2 パネルを左にスライドさせ、取り外す




3 車のエンジンを切る

- ディスプレイが開いたまま、電源が切れます。

4 地図 SDHC メモリーカードを取り出す




5 年度更新版地図 SDHC メモリーカードを挿入する




- カチッと音がするまで差し込みます。

6 パネルを本体の左端に合わせ、はめ込む



- パネル裏面の突起を、本体の孔にかみ合わせてください。

7 パネルを右にスライドさせ、取り付ける



8 車のエンジンをかける

9 **TILT** を押す

- ディスプレイが閉まります。

10 **開始 ▶ はい** を選ぶ

- バージョンアップを開始します。
- バージョンアップは約7分で完了します。

11 バージョンアップが完了したら、車のエンジンを切り、約10秒間待ってから、再度車のエンジンをかける

- ナビゲーションが再起動します。

お知らせ

- 年度更新版地図SDHCメモリーカードを挿入したら、必ずパネルを取り付けてください。パネルが取り付けられていない状態では、ディスプレイが閉まりません。
- バージョンアップが途中で失敗する場合、年度更新版地図SDHCメモリーカードの「LOCK」スイッチがロック状態の可能性があります。下記の手順で確認してください。
 - ① **TILT** を約 **10秒**押し続けてディスプレイを開く
 - ② P.6手順 **2** ~ **4** を行い、年度更新版地図SDHCメモリーカードを取り出す
 - ③ 年度更新版地図SDHCメモリーカードの「LOCK」スイッチを確認する
 - ・ロック状態の場合は、ロックを解除してください。
 - ④ P.6手順 **5** ~ **11** を行い、再度バージョンアップを行う
- 正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

バージョンアップのしかた(続き)


F1D F1DVD F1D9D F1D9VD F1SD F1XD F1XVD F1X10BD F1X10BLD

F1X10D F1X10LD

- 年度更新版地図SDHCメモリーカードは、ロックしないでください。
- オーディオ機能をOFFにしてから作業を開始してください。


1 車のエンジンを切る

2 ディスプレイを十分に倒して、ふたを開く



例：CN-F1D


3 地図SDHCメモリーカードを取り出す



中央部を押す

取り出す

4 年度更新版地図SDHCメモリーカードを挿入する



ラベル面を上

角がカットされた側を右に

- カチッと音がするまで差し込みます。

5 ふたを閉じてから、ディスプレイを起こす

- 必ずSD挿入口のふたを閉じてから、ディスプレイを起こしてください。
ふたが開いたままディスプレイを起こすと、ふたが破損するおそれがあります。

6 車のエンジンをかける

7 開始 ▶ はい を選ぶ

- バージョンアップを開始します。
- バージョンアップは約7分で完了します。

8 バージョンアップが完了したら、車のエンジンを切り、約10秒間待ってから、再度車のエンジンをかける

- ナビゲーションが再起動します。

お知らせ

- バージョンアップが途中で失敗する場合、年度更新版地図SDHCメモリーカードの「LOCK」スイッチがロック状態の可能性があります。下記の手順で確認してください。
 - ① 上記手順 2 ～ 3 を行い、年度更新版地図SDHCメモリーカードを取り出す
 - ② 年度更新版地図SDHCメモリーカードの「LOCK」スイッチを確認する
 - ・ ロック状態の場合は、ロックを解除してください。
 - ③ 上記手順 4 ～ 8 を行い、再度バージョンアップを行う
- 正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。


バージョンを確認する

1 **MENU** ▶ ツートップメニューから、**情報・設定** を選ぶ

2 **情報** ▶ **バージョン情報** を選ぶ

3 **バージョンを確認する**

- 「2023- **」と表示されていることを確認してください。
- ※ 「- **」に表示される数字は地図の更新月ではありません。更新時にカウントアップされる通し番号です。



マルチエクスパンドユニットのバージョンアップについて

F1D **RS01** **RS02** **RX01** **RX02** **RX03**

ナビゲーション起動時にマルチエクスパンドユニット(別売のフロントインフォディスプレイに付属)のバージョンアップを促すメッセージが表示された場合は、下記方法でバージョンアップを行ってください。

※別売のフロントインフォディスプレイは生産を終了いたしました。

1 マルチエクスパンドユニットのバージョンアップを促すメッセージで **はい** を選ぶ

2 バージョンアップ画面で **マルチエクスパンドユニット** ▶ **はい** を選ぶ

- マルチエクスパンドユニットのバージョンアップを開始します。

3 バージョンアップが完了したら、車のエンジンを切り、

約10秒間待ってから、再度車のエンジンをかける

- ナビゲーションが再起動します。

Blu-ray Disc™ の再生操作改善について

RX01

Blu-ray Discの基本操作タッチキーに、カーソルパネルが表示されるようになりました。



新旧ルート比較について

RS01

RX01

曜日時間規制探索やDRGSで新しいルートが再探索されたとき、変更前のルートも通行できる場合は、変更後のルートと変更前のルートを約8秒間表示します。

※表示が消えるまで何も操作しないと、変更後のルートで案内を開始します。

※表示中に「旧ルートに戻す」を選ぶと、変更前のルートで案内します。

お知らせ

- 新旧ルート比較をしない場合があります。
 - ・ 変更前のルートを通行できないとき (通行止め、規制など)
 - ・ 現在地から約30 km以上離れた場所のルートが変更されたとき



新旧ルート比較する/しないを設定する

- 1 ツートップメニューから、**情報・設定** ▶ **ナビ設定** ▶ **探索** を選ぶ
- 2 新旧ルート比較画面を表示する/しないを設定する
[初期設定: する]

ETC2.0(呼称の変更)について

RS01

RX01

従来の「DSRC」という呼称が「ETC2.0」に改称されました。画面の表示が「ETC2.0」に更新されます。