





こんなメッセージが出たときは (DVDビデオ・通信)

表中参照ページの見かた...ページ数のみ: 本書(別冊)取扱説明書 (V): KX-GT300V取扱説明書 (L): KX-GT300取扱説明書

	メッセージ(エラーコード)	原因	処置	参照ページ
か行	この位置情報は位置を計算するには不十分です 位置情報を送り直してもらってください	送られてきた位置情報が不十分だった。	相手に位置情報つきで電話をかけてもらう。	53
	サーバーからの応答がなくなりました アドレスを確認しメニューで「もう一度読み込む」を選択してください	指定したホームページのアドレス(URL)がまちがっているなどで、サーバーからの応答がなくなり、ホームページの読み込みを中止した。	ホームページのアドレスを確認し、  を押し、【もう一度読み込む】を選び、  を押す。	43
さ行	サーバーからの応答がなくなりました しばらく待ってからやり直してください(U61)	タイムアウトなどで、サーバーからの応答がなくなった。	しばらく待ってから、表示中のホームページを更新する。	43
	サーバーに接続できませんでした しばらく待ってからやり直してください やり直しても接続できない場合には設定を確認してください(U41、U44、U47、U48、U60、U62、U80、U81)	サーバーとの通信ができず、接続ができない。	しばらく待ってから、インターネットに接続する。	-
		サーバーが混雑しているか、電波の状態が悪く、接続ができない。	しばらく待ってから、電波状態のよい場所でやり直す。	-
		インターネットの設定が正しくない。	【インターネットの設定をする】で、正しく設定する。	37
	サーバーに接続できませんでした ナビと電話機の通信方式の設定を確認してやり直してください(U58)	対応電話機の発信規制がかかっている。	対応電話機の発信規制を解除する。	-
		cdmaOne電話機に設定されている通信方式(回線交換/パケット交換)とナビゲーションシステムに設定されている通信方式が一致していない。	cdmaOne電話機とナビゲーションシステムの通信方式を確認し、設定し直す。	25、37
	再生できません	DVDビデオのリージョン番号(地域番号)が異なっている。	リージョン番号が「  」または「  」のディスクを使用する。	4
NTSC以外の方式で記録されたディスクを使っている。		NTSC方式で記録されたディスクを使用する。	5	
視聴できません	DVDビデオの視聴制限のレベルを超えている。	視聴制限のレベルを変更する。	15	