

故障かな!?

Bluetooth Audio / ハンズフリー

625 635

症状	原因と処置	ページ
Bluetooth対応機器をナビゲーションに機器登録できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 携帯電話がHFP(Hands-Free Profile)に対応していない。 → ハンズフリー用の携帯電話は、HFPに対応したものを登録してください。 ● Bluetooth対応機器がA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)に対応していない。 → Bluetooth Audio用のBluetooth対応機器は、A2DPに対応したものを登録してください。 ● Bluetooth対応機器のファームウェア(ソフトウェア)が古い。 → ファームウェアを最新にしてください。 	—
Bluetooth対応機器の登録機器リストで「Strada」を選択しても、ナビゲーションに登録できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● BLUETOOTHデバイスアドレスがナビゲーションのものとは異なる。 → 以前、他のナビゲーション(Strada)に機器登録していた場合は、登録機器リストに使用しているナビゲーションとは異なるBLUETOOTHデバイスアドレスの「Strada」が表示される場合があります。Bluetooth対応機器の登録機器リストから「Strada」を解除し、再度機器登録してください。 	44
ナビゲーションに接続できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● Bluetooth対応機器がナビゲーションに機器登録されていない。 → 機器登録してください。 ● 携帯電話がHFP(Hands-Free Profile)に対応していない。 → 機種によっては、HFPに対応していなくてもナビゲーションに登録される場合がありますが、HFPに対応していないとハンズフリー接続されません。 ● Bluetooth対応機器がA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)に対応していない。 → 機種によっては、A2DPに対応していなくてもナビゲーションに登録される場合がありますが、A2DPに対応していないとBluetooth Audio接続されません。 	44
Bluetooth対応機器が自動的に再接続されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ハンズフリーがOFFになっている。 → ハンズフリーをONにしてください。 ● Bluetooth Audioは、接続が解除されると自動的に再接続されません。 → オーディオをBluetooth Audioに切り換え、Bluetooth対応機器を操作してナビゲーションと接続してください。 ● Bluetooth対応機器のBluetooth機能が無効になっている。 → Bluetooth機能を有効にしてください。Bluetooth対応機器が省電力モードに設定されていると、一定時間経過後に自動的に接続が解除される場合があります。Bluetooth対応機器の設定を変更してください。 ● 携帯電話がハンズフリー接続待機状態になっていない。 → 携帯電話のハンズフリーが接続待機状態でない、ナビゲーションとハンズフリー接続されません。携帯電話を接続待機状態に設定してください。 	54

Bluetooth Audio / ハンズフリー

625 635

症状	原因と処置	ページ
Bluetooth対応機器が自動的に再接続されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● Bluetooth対応機器を操作して、Bluetoothによるナビゲーションとの接続を解除した。 → ハンズフリーをONにしてください。 → Bluetooth対応機器を操作して、再度ナビゲーションと接続してください。 → どうしても接続できない場合は、Bluetooth対応機器の登録機器リストから「Strada」を消去し、再度機器登録からやり直してください。 ● Bluetooth対応機器が操作待ちになっている。(機種によっては、ナビゲーションからの接続に対し、確認操作が必要な場合があります。) → Bluetooth対応機器を操作して接続を許可する。 ● Bluetoothユニットの近くに、他のBluetooth対応機器や2.4 GHz帯を使用する機器がある。(混信している) → 他のBluetooth対応機器・2.4 GHz帯を使用する機器をBluetoothユニットから離してください。 それでも混信する場合は、他のBluetooth対応機器・2.4 GHz帯を使用する機器の電源を切ってください。 ● Bluetooth対応機器が金属物に触れている。 → 金属物から離してください。 ● Bluetooth対応機器とBluetoothユニットの間に障害物がある。 → Bluetooth対応機器とBluetoothユニットの間の障害物を取り除いてください。 ● Bluetooth対応機器からBluetoothユニットまでの距離が離れている。 → Bluetooth対応機器をBluetoothユニットに近づけてください。 ● オーディオがBluetooth Audioの状態ではナビゲーションの電源を入れた。 → ナビゲーションの電源を入れたときオーディオがBluetooth Audioになっている場合は、自動的にハンズフリー接続されません。オーディオをハンズフリーに切り換えてください。 ● ハンズフリーとBluetooth Audioに、それぞれ異なるBluetooth対応機器を登録している。 → オーディオがBluetooth Audioになっている間、ハンズフリーは接続されません。他のオーディオに切り換えてください。 ● Bluetoothによる自動接続に失敗した。 → いったんBluetooth対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。 → どうしても接続できない場合は、携帯電話の登録機器リストから「Strada」を消去し、再度機器登録からやり直してください。 	54 49 45 — — — — 48 — — 45