


取付角度ゲージ

側面図

クレードルの端が■部からはみ出さないように


できるだけ鉛直に



上面図

アームの端が■部からはみ出さないように

進行方向



アームの支柱に、はさんでください。



車の進行方向に合わせる。

取付角度ゲージ

- このページをコピーして、部を切り取ってお使いください。

くりぬく

30°

30°