

# 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店または「サービス相談窓口」(☎ 29 ページ)にご相談ください。

症 状	調べるところ・原因・対策	参 照 ペー ジ
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●車のエンジンがかかっていない。 →車のエンジンをかけてください。</li> <li>●各コードが正しく接続されていない。 →接続をご確認ください。</li> </ul>	—  24
画面の明るさが一定でない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ディマー設定が「オートモード1」「オートモード2」になっている。 →故障ではありません。設定を「マニュアルモード」にすると、周囲の明るさに影響されなくなります。</li> </ul>	14
映像が暗い / 白っぽい 色あいが悪い / 色が薄い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●映像の調整が適切でない。 →各項目を調整してください。</li> </ul>	12
赤、青または緑の点が 表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>●故障ではありません。 液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯する画素がありますので、ご了承ください。</li> </ul>	—
画面にはん点が出る (音は正常)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●自動車 / バイク / 高圧線 / ネオンサインなどの近くを車が通過した。</li> </ul>	—
色縞模様が出る 色が消える	<ul style="list-style-type: none"> <li>●AV1 入力端子または AV2 入力端子に接続されたテレビ側の信号が悪いため。</li> <li>●電波状態の良い場所に移動して見てください。</li> </ul>	— —
電源表示ランプが赤と 緑で交互に点滅する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ACC 電源が低下していませんか?</li> <li>●同じ ACC ラインに、多くの自動車機器を接続していませんか?</li> </ul>	— —
映像が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●パーキングブレーキのコードの接続が外れている。 →接続・取り付けを確認してください。</li> </ul>	11 24 25

## お願い

- お客様による修理は、危険ですから絶対におやめください。

# 仕様

ディスプレイユニット	品 番	TR-M70WS9
	種 類	車載用 7V 型* ワイド液晶カラーモニター
	使 用 電 源	DC12 V
	消 費 電 力	13 W (電源「切」時：約 1.2 W)
	使用温度範囲	- 10 °C ~ + 50 °C
	保存温度範囲	- 20 °C ~ + 80 °C
	液 晶 パ ネ ル	7V 型*
	画 面 寸 法	幅 154.1 mm · 高さ 86.6 mm 対角 176.8 mm (7V 型*)
	画 素 数	336,960 画素：水平 480 × 垂直 234 × 3(RGB)
	有 効 画 素 率	99.99 % 以上
	駆 動 方 式	TFT アクティブマトリックス方式、透過型
音 声 出 力	スピーカー：40mm 丸型 1個 1 W	
接 続 端 子	電源 (20 ピン角型コネクタ)	
外 形 寸 法	幅 196 mm × 高さ 114 mm × 奥行き 26 mm (突起部を除く)	
質 量	約 450 g	
ハイダウエイユニット	接 続 端 子	電源端子 (4 ピン角型コネクタ)
		ディスプレイユニット接続端子 (20 ピン角型コネクタ)
		AV1/2 入力端子 映像：1.0Vp-p (75 Ω) / RCA ピン 音声：0.5Vrms (47 k Ω) / RCA ピン 2 系統
		AV 出力端子 映像：1.0Vp-p (75 Ω) / RCA ピン 音声：0.5Vrms (固定 1 k Ω) / RCA ピン 1 系統
外 形 寸 法	幅 141 mm × 高さ 27 mm × 奥行き 69.5 mm (突起部を除く)	
質 量	約 300 g	

- 本機の信号方式は NTSC です。他の方式は利用できません。
- ※本機の V 型は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。