

# 電源「切」の状態でも2台目のモニターを使う

本機の電源を「切」にした状態で拡張 AV 出力端子に接続された2台目のモニターに信号が出力され映像・音声を楽しむことができます。

操作はディスプレイユニットのボタンで説明しています。リモコンで操作するときは、リモコンのボタンに読み替えてください。

使う

電源「切」の状態でも2台目のモニターを使う



- 1** **メニュー** を 1 秒以上押す  
●メニュー画面が表示されます。  

- 2** **調整/選択** を押して、**[映像出力]** を選ぶ  

- 3** **メニュー** または **決定** (リモコンのとき) を押す  

- 4** **調整/選択** を押して、**[オン]** **[オフ]** を選ぶ  


**オン** 電源が「切」の状態でも信号が出力されます。

**オフ** 電源が「切」の状態では信号は出力されません。

- 5** **メニュー** または **決定** (リモコンのとき) を押す  

- 6** **調整/選択** を押して、**[終了]** を選ぶ  

- 7** **メニュー** または **決定** (リモコンのとき) を押す  
→メニュー画面が消えます。

### お知らせ

- リモコンで操作中、リモコンの **戻る** を押すと、1つ前の画面に戻ります。
- メニューを表示してから、約 10 秒間何も操作がなければ、メニューは終了します。

使う

電源「切」の状態でも2台目のモニターを使う